

E Holzbau

- E1/1990 Holzsilos im Sinne der DIN 11622, Blatt 1 und 3
- (E2 Verschiebungsmodul von Stabdübeln)
zurückgezogen 1990
- E3/1990 Zulässige Durchbiegung hölzerner Sparren und Pfetten in ausgebauten
Dachgeschossen
- E4/1996 Windrispenbänder als Zugbänder in Ingenieur-Holz-Konstruktionen
- E5/2000 Spannungsnachweise bei Satteldachträgern aus Brettschichtholz
- E6/2002 Aussteifung bei Nagelplatten-Konstruktionen
Dachverbände kombiniert mit Rispenkreuzen

München im November 2002